



УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН администрации АМР
Н.А.Коляда

2014 год

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 10

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения. «Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.2. Адрес объекта 456007, Россия, Челябинская область, Ашинский район, г.Миньяр, ул.Советская, д.58
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание, 700,5 кв. м.;
- наличие прилегающего земельного участка, 664 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания 1940 г., последнего капитального ремонта 2005г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: .
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения. «Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 456007, Россия, Челябинская область, Ашинский район, г.Миньяр, ул. Советская, д.58

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг и другое*) социальная защита.
- 2.2. Виды оказываемых услуг стационарное социальное обслуживание в доме-интернате для престарелых и инвалидов.
- 2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, на дому, дистанционно*) предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) граждане пожилого возраста и инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 20 человек (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка- инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От железнодорожного вокзала до остановки «Рынок» любым автобусов, либо маршрутным такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	A
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		1,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧВ		8,9,10,11,12,13,14,15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		3,4,5
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧВ		6,7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		10
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧВ		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем

4. Управленческое решение (проект).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, ТР,
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, ТР, орг.мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, ТР,
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 01.01.2016 года
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно частично всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: размещена на интернет портале <http://zhit-vmeste.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

- | | | |
|--|--------------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>4</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>5</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>6</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>7</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>9</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>9</u> | л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на <u>11</u> | л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ | л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы :
Начальник отдела социальных гарантий и реабилитации
Управления социальной защиты населения
администрации Ашинского муниципального района, Вершинина Т.С



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы :

Начальник отдела по строительству и архитектуре
администрации Ашинского муниципального района, Короткова Н.С.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Начальник МКУ «Заказчик по капитальному строительству», Пономарева Р.П.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель бюро Ашинской местной организации
Всероссийского общества слепых, Бедов.Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Руководитель обследованной организации (учреждения) :
Директор Миньярского дом-интернат для престарелых
и инвалидов, Озимица Е.В
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано "14" "11" _____ 2014 г.
(протокол N 3)
Комиссией (название) *не согласовано, так как не было в сфере формирования*
жесточек среди инвалидов

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от "25" июня 2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной
защиты населения «Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 456007, Россия,
Челябинская область, Ашинский район, г.Миньяр, ул.Советская, д.58
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			-поверхность неровная; -поверхность под уклоном; -на путях движения МГН навесная калитка;	все	-заменить покрытие; -заменить на путях движения навесную калитку;	ТР
1.2	Путь (пути) движения на	есть		1	-поверхность неровная;	все	-заменить покрытие;	ТР

	территории						
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		1	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от "25" июня 2014 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 456007, Россия, Челябинская область, Ашинский район, г.Миньяр, ул.Советская, д.58
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			-отсутствуют поручни; -неровная поверхность; -отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней;	все	-установить поручни; -заменить покрытие; -нанести контрастную маркировку крайних ступеней и рельефную полосу за 0,8м до лестницы;	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть			-не соответствует нормам со СНиП;	все	-заменить деревянный пандус;	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	-отсутствует контрастная полоса перед дверью; -неровная поверхность;	все	-нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8м до проема; -заменить	ТР

2.4	Дверь (входная)	есть		1	-высота или перепад порога превышает 0,025м;	все	покрытие; -заменить высоту порога не более 0,025м;	ТР
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		1,2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от "25" июня 2014 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 456007, Россия, Челябинская область, Ашинский район, г.Миньяр, ул.Советская, д.58
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8,9		все		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			-ширина дверного проема менее 0,9м;	все	-расширить ширину дверного проема более 0,9м;	ТР
3.6	Пути эвакуации (в	есть		10,11,	- поручни не имеет	все	-установить	ТР,ТСР

	т.ч. зоны безопасности)			12,13, 14,15	завершающей части; -отсутствует контрастная рельефная маркировка ступеней;		и	завершающие части у поручни с выступом 30мм; -нанести контрастную маркировку крайних ступеней и рельефную полосу за 0,8 м до лестницы;	
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания	ДЧВ		8,9,10,11,12,13,14,15	Текущий ремонт, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно частично всем

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от "25" июня 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 456007, Россия, Челябинская область, Ашинский район, г.Миньяр, ул.Советская, д.58
 (Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержан ие	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (групповая)	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания (столовая)	есть		3				

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов			3	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения (спальня)	есть		4,5	-ширина дверного проема менее 0,9м;	все	-расширить ширину дверного проема более 0,9м;	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения (спальня)	ДЧВ		4,5	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно частично всем

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от "25" июня 2014 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 456007, Россия, Челябинская область, Ашинский район, г.Миньяр, ул.Советская, д.58

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		6,7	-отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу;	все	-нанесение контрастной и тактильной разметки;	ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			-ширина дверного проема менее 0,9м;	все	-расширить ширину дверного проема более 0,9м;	ТР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧВ		6,7	Текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно частично всем

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от "25" июня 2014 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 456007, Россия, Челябинская область, Ашинский район, г.Миньяр, ул.Советская, д.58

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		10	-отсутствует дублирование информации об ОСИ	все	Организовать размещение системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта	ТСР, Орг, ТР
6.2	Акустические средства	есть			-отсутствует дублирование информации об ОСИ	все		
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации об объекте	ДУ		10	Текущий ремонт, ТСР, Орг. мероприятий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно

Резултат фотофиксации на обекте



Фото№1



Фото№2



Фото№3



Фото№4



Фото№5



Фото№6



Фото№7



Фото№8



Фото№9



Фото№10



Фото№11



Фото№12\